ČISTIČE

EPOXY CLEANER

Alkalický čistič určený pro závěrečný úklid po stavbě od epoxidových spárovacích hmot a k odstranění epoxidových zbytků a povlaků

EPOXY CLEANER je alkalický čistič speciálně vyvinutý k rychlému a účinnému odstranění zbytků i povlaků vzniklých při spárování povrchů těsnicími nebo epoxidovými přípravky.

Díky své jemné, ale účinné receptuře je vhodný i pro povrchy citlivé na kyseliny, protože nezpůsobuje korozi ani poškození. EPOXY CLEANER je zvlášť účinný i při odstraňování odolných a starých zbytků syntetické povahy, například graffiti, laků a smaltů.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Výborná schopnost rozrušovat epoxidové zbytky a povlaky
- Připraveno k použití
- Vysoký čisticí účinek
- Šetrný k materiálům a spárám

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na aglomerát mramor-cement, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, cement, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, slinutou keramiku (gres porcelán) lappovanou, leštěnou, přírodní a strukturovanou, vápenec (limestone), mramor, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, travertin, tuf.

VYDATNOST

Nepoužije se

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Jednokotoučový stroj, bílý pad, kartáč s bílými štětinami

POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na místě, které není vystaveno pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Příprava a očištění podkladu

- Před mytím doporučujeme za sucha odstranit koštětem nebo vysavačem případné povrchové zbytky, například prach, drobné úlomky a hrubé nečistoty.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Přípravek aplikujte na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.
- Mytí je třeba provést nejméně 2 dny po datu spárování.

Aplikace

- Přípravek se používá neředěný.
- Naneste přípravek na povrch tak, aby zcela pokryl celou ošetřovanou plochu, a energicky jej rovnoměrně rozetřete jednokotoučovým strojem nebo kartáčem.

- Nechte přípravek působit po dobu, která závisí na povaze zbytků, jež chcete odstranit, a jeho účinek podporujte zapracováním jednokotoučovým strojem nebo kartáčem ve víceméně pravidelných intervalech podle odolnosti zbytků, které je třeba rozpustit. Tím se podpoří rozpouštěcí účinek přípravku a dosáhnete nejlepších výsledků. Orientační doby působení jsou: 10–15 minut u čerstvých a lehkých zbytků; 20–30 minut u silných a starých zbytků.
- Po uplynutí uvedené doby přistupte k odstranění zbytků po práci: na ošetřený povrch nalijte dostatek čisté vody, aby se roztok přítomný na podlaze znovu zemulgoval, rovnoměrně ji rozetřete jednokotoučovým strojem nebo kartáčem a odstraňte přebytky. K této operaci je zvlášť vhodné použít vysavač na kapaliny, jako alternativu lze přebytky nasát hadry nebo savým papírem.
- Po dokončení odstraňování zbytků povrch hojně opláchněte čistou vodou. Pokud výsledek není zcela uspokojivý, postup zopakujte podle výše uvedených pokynů.

Zpřístupnění provozu

- Po opláchnutí vodou lze povrch po uschnutí znovu zpřístupnit pěšímu provozu. Pro aplikaci nové úpravy je třeba počkat, až bude povrch zcela suchý v celé své tloušťce. Doba se liší podle povahy a míry nasákavosti materiálu.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem EPOXY CLEANER udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který vyberte podle vlastností povrchu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte přípravek na přehřátý nebo mokrý podklad
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemickými přípravky
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Gel
Barva	Bílá
Zápach	Charakteristický
pH	12 ± 0,5
Měrná hmotnost při 20 °C	1120 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici

NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek nasajte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vyhoďte do nejvhodnější nádoby na odpad.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 2.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.