BRUSIVA A LEŠTIDLA

HONING CREAM

Krém na vodní bázi pro broušení a odstraňování škrábanců a poškození na mramoru, přírodním kameni, keramice a přírodní nebo matné slinuté keramice (gres porcelán).

HONING CREAM je krém na vodní bázi, který se používá na všech površích z přírodního kamene, jako je mramor a žula, na keramice a na přírodní nebo matné slinuté keramice (gres porcelán). Díky mikroabrazivnímu účinku je přípravek vhodný k obnově a odstranění škrábanců, oděrek, povrchových vad, šmouh, zmatnění a chemického poškození, které obvykle způsobuje opotřebení, pěší provoz nebo leptavé působení kyselých látek náhodně rozlitých na povrchy.

HONING CREAM lze použít na matných materiálech, kde umožňuje odstranit povrchové vady, obnovit a sjednotit původní vzhled povrchu bez změny jeho původního lesku.

HONING CREAM lze použít na leštěném mramoru před aplikací přípravku POLISHING CREAM. Působí jako příprava povrchu a umožňuje účinně ošetřit hlubší a obtížnější škrábance, oděrky a poleptání na přírodním kameni.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Mikroabrazivní broušicí účinek
- Připraveno k použití
- Homogenní a rovnoměrný výsledek
- Působí na škrábance, oděrky a chemické poškození

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, slinutou keramiku (gres porcelán) přírodní, slinutou keramiku (gres porcelán) matnou, vápenec (limestone), mramor, travertin.

Výrobek není vhodný pro aplikaci na materiály s lesklou povrchovou úpravou.

VYDATNOST

Nepoužije se

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Jednokotoučový stroj, bílý pad, ruční leštička

POSTUP APLIKACE

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Přípravek aplikujte na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.

Aplikace

Před aplikací přípravku vždy proveďte zkoušku na části povrchu, která není na očích, nebo na nepoložené dlaždici, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

- Lahev před použitím dobře protřepejte a na část povrchu, kterou chcete ošetřit, nalijte malé množství přípravku.
- Začněte přípravek zapracovávat třením bílým padem kruhovými pohyby.

- Doba potřebná k dosažení požadovaného výsledku se liší podle hloubky ošetřované vady. Během práce s přípravkem kontrolujte povrch a posuzujte dosažený výsledek.
- Přípravek zapracovávejte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. U zvlášť hlubokých poleptání a škrábanců může být nutné použít orbitální stroj s bílým kotoučem.
- Po skončení práce odstraňte zbytky přípravku a hojně opláchněte vodou.

Doba schnutí

Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí vodou není třeba čekat déle.

Zpřístupnění provozu

Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí vodou lze povrch zpřístupnit pěšímu provozu.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem HONING CREAM udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který vyberte podle vlastností povrchu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Zabraňte tomu, aby přípravek během práce zaschl. Často kontrolujte a v případě potřeby přidejte další množství přípravku
- Neaplikujte přípravek na mokrý podklad
- Neaplikujte přípravek na lesklé povrchy
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad
- Neaplikujte přípravek na okyselený povrch
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je vhodné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení aplikace lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Krém
Barva	Šedá
Zápach	Bez zápachu
pH	7 ± 0,5
Měrná hmotnost při 20 °C	1750 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 250 ml – 12 lahví v krabici

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 3.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.